



Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad


Rev:

01

Sistema de Gestión Integral

Mes de Reporte

julio 2021



Ing. Yria M. González López
Coordinación de conservación y Mantenimiento

Ing. Isaias Ramirez Alejo
Administrador de Calidad

PPS VIALIDAD LAS TORRES

Licitación No 44937001-003-08



Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.

Procesos
frentes de trabajo
Actividades realizadas

INDICADORES DEL PROYECTO

Incidentes por Tipo de Actividad
Por Partida afectada / Atendida
Incidentes de Severidad Alta
Quejas, sugerencias, accidentes

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Horas Hombre Trabajadas
Accidentes laborales, Índices, Enfermedades

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE

Residuos Sólidos Urbanos
Residuos de Manejo Especial
Actividades diversas

INDICADORES GENERALES DEL SGI

Horas Hombre Capacitadas
Actividades Generales del área del SGI





Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

Estándares de Calidad / Partidas

- 1.- Guarniciones y Banquetas
- 2.- Superficie de Rodamiento
- 3.- Estructuras y Drenaje Pluvial
- 4.- Cárcamos
- 5.- Trabajos y Obras Complementarias
- 6.- Señalamiento
- 7.- Jardinería
- 8.- Alumbrado

Frentes de trabajo

Los frentes de trabajo del proyecto del PPS de Concesionaria Vialidad Las Torres S.A.P.I. de C.V. se dividen en las siguientes cuadrillas:

- 1.- Cuadrilla de Conservación y Mantenimiento
- 2.- Cuadrilla de Jardinería.
- 3.- Cuadrilla de Alumbrado.
- 4.- Área Administrativa.



Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01


INDICADORES DE PROCESO




Indicadores julio 2021

Resultados de eventos por tipo de Actividad

Registro de Fallas	0
Inspección Rutinaria	28
Inspección Detallada	20
Atención Inmediata	41
Subsanación de Fallas de Severidad Baja	194



Durante este mes las *Subsanaciones de Fallas de Severidad Baja* equivalió al **69%** y su comportamiento en cada **Sección** fue de la siguiente manera:





Reporte Mensual julio 2021



Centro de Estrategia y Calidad

Rev:




01

Indicadores julio 2021

Resultados del número de incidencias atendidas por partida



En términos de porcentajes de incidencias atendidas por partida fue: **Jardinería 39%**, **Alumbrado Público 15%**, **Guarniciones y Banquetas 11%**, **Superficie de Rodamiento 16%**, **Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 4%**, **Trabajos Diversos y Obras Complementarias 9%** y sus comportamientos en cada **Sección** fue:





Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad


Rev:

01

Indicadores julio 2021

Número de Fallas de Severidad Alta = **40**

1. Guarniciones y Banquetas	1
2. Superficie de Rodamiento	23
3. Estructuras y Drenaje Pluvial	1
4. Cárcamos	0
5. Trabajos Diversos y Obras Complementarias	0
6. Señalamientos y Dispositivos de Seguridad.	11
7. Jardinerías.	0
8. Alumbrado Público	4



El **100%** de las Fallas de Severidad Alta se atendieron en tiempo y forma.

En términos de porcentajes de las **40** Fallas de Severidad Alta correspondieron a *Superficie de Rodamiento* **58%**, *Alumbrado Público* **10%**, *Señalamientos y Dispositivos de Seguridad* **28%**, *Carcamos* **0%**, *Estructuras y Drenaje Pluvial* **3%**, *Guarniciones y Banquetas* **2%**.

Monto total en deducciones por incumplimiento en los Indicadores

00

Número de quejas en el periodo

00



Reporte Mensual
julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo


Resumen de accidentes e incidentes julio 2021

Accidentes	Fuerza de Trabajo	Horas Hombre Trabajadas	Días perdidos por accidente	IF (Índice de Frecuencia)	IG (Índice de Gravedad)
0	50	13,640	0	0	0

108,312 Horas Acumuladas sin Accidentes

Record de Horas Hombre con y sin Accidentes desde 2018 a julio 2021

H/H SIN ACCIDENTE CON LTI



Días incapacitantes por enfermedad julio 2021

Trabajadores	Días de Incapacidad Total
0	0

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Se continua con el uso de cubrebocas en campo






Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

Confinamiento de carriles para trabajos seguros



SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Ha quedado como actividad permanente la difusión mediante señalamiento o comunicados la medidas de prevención ante COVID- 19





Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

MEDIO AMBIENTE



Reporte Mensual julio 2021


Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01


Indicadores de Medio Ambiente

Consumo mensual (m³) de agua para riego, 2021




Consumo mensual de agua (m³) para riego de áreas verdes y servicio sanitario.

Generación de RP's (Kg) anual




El 11 de marzo de 2021 se realizó el transporte y confinamiento con la empresa GEN.

Generación mensual (m³) de Residuos Sólidos



Cantidad mensual de Residuos Sólidos (m³) generados.

Consumo de energía eléctrica en Carcamos (KWh)
enero-mayo 2021





Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

Gestión del Manejo de Residuos sólidos

Recolección semanal de los residuos sólidos



Tipo de Residuo

Volumen generado en el mes de julio de 2021

Residuos Sólidos Urbanos

36 m3

Autorización de Recolector de Residuos sólidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur."

RESUELVE

Primero.- Se emite el Registro como Prestador de servicios en Materia de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos de Manejo Especial:

NUMERO: PRES/2019513/105/565/2019

Con vigencia del 24 de julio de 2019 al 23 de julio de 2021

El cual se otorga de manera transferible a favor de GEN INDUSTRIAL, con domicilio en NICOLAS COPERNICO, NO. 1141, LOCALIDAD TOLUCA, MUNICIPIO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

Segundo.- De acuerdo a la información presentada por GEN INDUSTRIAL, el presente registro única y exclusivamente ampara los siguientes vehículos:

Placa	Serie	Modelo	Marca	Capacidad de Carga
LB89939	1FDWF3G6H8B55290	2017	FORD	4000
8HG8019	3MRRABW52E5000928	2014	OTRO	5000
244E25	1M2AX18C1GM031539	2016	MACK	9000
LA12084	3FEKF36L48MA07754	2008	FORD	4000
4HU3646	REMSA000388	2012	OTRO	5000
88AK3J	1FDWF3G61JEB78777	2018	FORD	3700
68AL8A	1HTW0AD784J081185	2004	INTERNATIONAL/NAVISTAR	18000
475E19	3C7WRAKT8D0318479	2013	CHRYSLER / DODGE	5000
550XB6	1UYV52537FP288311	2014	OTRO	30000
KX17183	3N6DD02579K007082	2009	NISSAN	1000
8HG8027	3MRRABW52E5000929	2014	OTRO	5000
32AD98	3HTWGAZT0BK187115	2011	INTERNATIONAL/NAVISTAR	21000
KY55953	4V2DCFB0SLU055859	1990	VOLVO	21

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Av. Dr. Gustavo Baz Prada No. 2100, segundo piso, colonia La Loma, C.P. 54000, Toluca, Estado de México
Tel: (01 55) 53 66 82 55 y 56

Autorización de destino final de Residuos Sólidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
"2020. Año de Laura Méndez de Cuaca; emblema de la Mujer Mexiquense"

Oficio No. 2210006L/1036/2019
Hoja 1 de 3

III. Que a la fecha, la empresa GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V., ha dado cumplimiento a las condicionantes contenidas en el Resolutorio Segundo del Registro como Empresa Prestadora de Servicio en Materia de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. Mediante un Relleno Sanitario, con número SMAGEM/DGMIR/002/005/2018, correspondiente al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN UN PREDIO CON UNA SUPERFICIE DE 257,395.0 M2, UBICADO EN LAS ACTUALES INSTALACIONES DE LA MINA PAULINA, PARAJE LOS GAVILANES, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE XONACATLAN", con domicilio en Camino a Mesones Número 5, Colonia San Miguel Mimampan, C.P. 52060, Xonacatlán, Estado de México.

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Manual General de Organización de la Secretaría del Medio Ambiente, y con base en la evaluación de la información proporcionada por el solicitante la cual se presume fidedigna, la cual fue revisada por esta Dirección General, por lo que en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

Primero.- Se otorga una prórroga de 12 meses al Registro como Empresa Prestadora de Servicio en Materia de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Mediante un Relleno Sanitario, con número SMAGEM/DGMIR/002/005/2018

Segundo.- La presente prórroga se emite de manera condicionada a la empresa GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V., la cual deberá dar cumplimiento a las siguientes condicionantes:

1. Establecer la conexión del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, al Sistema Integral de Residuos del Estado de México (SIREM), en un periodo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la recepción del presente.
2. Una vez establecida la conexión con SIREM, deberá mantenerla activa en todo momento.
3. Presentar a esta Dirección General informes mensuales de la cantidad y procedencia de los residuos recibidos, mediante los medios y mecanismos que esta establezca.
4. Presentar a esta Dirección General copia simple del documento mediante el cual la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental ratifique la vigencia de su resolutorio en materia de impacto ambiental.
5. Presentar a esta Dirección General copia simple del documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de condicionantes de la resolución en materia de impacto ambiental.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Av. Dr. Gustavo Baz Prada No. 2100, segundo piso, colonia La Loma, C.P. 54000, Toluca, Estado de México
Teléfono: (01 55) 53 66 82 55 y 56



Reporte Mensual julio 2021

Centro de Estrategia y Calidad

Rev:

01

Retiro de Residuos de Manejo Especial (llantas Usadas) ---- 5 de julio de 2021



014499

1- Núm. de registro ambiental: 2- Núm. de manifiesto: 3- Página:

4- Nombre o razón social del generador: Constructora Vialidad Las Torres S.A. de C.V.
 Domicilio: 52170 Código postal: Av. Subd. Las Torres Calle: Núm. Ext. 26/14 Núm. Ext. 26/14 Núm. Int. 26/14
 Colonia: San Juanito Chichudán Municipio o Delegación: Metepec Estado: Edo. Mex
 Teléfono: (09) 547-9272 Correo electrónico: lsoas@vialidadlas Torres.com

5- Identificación de los residuos

Nombre del residuo	Clasificación	Envase	Cantidad	Etiqueta
	C R E T I B M	Tipo	Capacidad (kg o ton)	Si / No
<u>llantas usadas</u>		<u>PAG</u>	<u>3,940</u>	

6- Instrucciones especiales o información adicional para el manejo seguro:

7- Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote está total y correctamente descrito mediante el número de manifiesto, nombre del residuo, características creché, debidamente envasado y etiquetado y que se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por vía terrestre de acuerdo con la legislación vigente.

Nombre y firma del responsable: Luis Carlos Jimenez Alamo Fecha: 05/07/21 Sello:

8- Nombre o razón social del transportista: LEONOR HUERTA CHAVEZ
 Domicilio: 52044 Código postal: CARRIL 5 Calle: Núm. Ext. 8 Núm. Ext. 8 Núm. Int.
 Colonia: SAN MATEO ATARSQUILLO Municipio o Delegación: LERMA Estado: MEXICO
 Teléfono: 7221612879 Correo electrónico: transporte.acopio@wspn.com

9- Núm. de autorización de la SEMARNAT: 154-223-18
 10- Núm. de permiso de transporte: 14AHR170 Waste to Landfill
 11- Tipo de vehículo: RABON
 12- Núm. de placa: 14AHR170 Waste to Landfill

13- Ruta de la empresa generadora hasta su entrega: Metepec Mex. - Tenango del Valle Mex.

14- Declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto para su transporte a la empresa destinataria señalada por el generador.

Nombre y firma del responsable: GUILLERMO COLIN PEREZ Fecha: 05/07/21 Sello:

15- Nombre o razón social del destinatario: Waste Services S.A. de C.V.
 Domicilio: Vencedo Código postal: Colonia Parque Ind. Tenango Calle: Tenango del Valle Estado: Queretaro Núm. Ext. 111 Núm. Int.
 Teléfono: Correio electrónico:

16- Núm. autorización de la SEMARNAT: WASTE SERVICES R.F.C. WSE05909113 AUTORIZACION 16-05-20

17- Nombre y cargo de la persona que recibe los residuos:
 18- Observaciones:
 19- Declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.
Isabndro Castañeda Oñate Administrador

05 JUL 2021

CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN

FOLIO: **WS 4194**

CERTIFICA QUE RECIBIO DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES, S.A. DE C.V.



Los residuos correspondientes al manifiesto SFJ con un total de residuos de 3,940.00 KGS. DE RESIDUO DE MANEJO ESPECIAL (LLANTAS) amparados con el folio de Waste 014499 Generados por CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES, S.A. DE C.V., quedan amparados, por este Certificado de conformidad con lo establecido en la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos y su reglamento.

El residuo fue recibido y tratado en las instalaciones de WASTE SERVICES SA DE CV conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de Residuos Peligrosos y al amparo de las autorizaciones: 15-VI-25-18 y 15-V-03-21.



Isabndro Castañeda Oñate
Administrador

TENANGO DEL VALLE A 05 DE JULIO DEL 2021

3,490 kg